CETE apave alsacienne

Annexe 1
FICHE D'EXAMEN VISUEL - CONSTAT
Repérage selon l'Annexe 13-9 de l'Article R 1334-24

Site visité :

Commune de Vagney

Désignation du bâtiment :

Niveau	Localisation	Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	1. Parois verticales intérieures et enduits				2. Planchers, plafonds et faux-plafonds					3. Conduit, canalisations et équipements				4. Asc & m.ch	Laboratoire		
			Murs : ***Flocage**, projections et enduits, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment).*	Poteaux : ***Flocage**, enduits projetés, entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau-sandwich, carton + plâtre).*	Cloisons : ***Flocage**, projections et enduits, panneaux de cloison.*	Gaines et coffres verticaux : ***Flocage**, enduit projeté, panneaux de cloison.*	Plafonds : ***Flocage**, enduits projetés, panneaux collés ou vissés.*	Poutres et charpentes : *Projections et enduits.*	Gaines et coffres verticaux : ***Flocages**, enduits projetés, panneaux.*	**Faux-plafonds** : *Panneaux.*	Planchers : *Dalles de sol.*	Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) : *Conduits,* ***calorifuge**, enveloppe de* ***calorifuges**.*	Clapets/volets coupe-feu : *Clapet, volet, rebouchage.*	Portes coupe-feu : *Joints (tresses, bandes).*	Vide-ordures : *Conduit.*	Trémies : ***Flocages**.*	Numéro(s) de(s) Bulletin(s) d'analyses des matériaux	Numéro(s) des échantillons contenant de l'amiante	Numéro(s) de(s) fiche(s) d'évaluation
	Stade Zeller																		
RDC	Douches	Oui																	
RDC	Toilettes	Oui																	
RDC	Vestiaires	Oui																	
RDC	Tribunes	Non	AV	Toiture amiante ciment															
			B																
	Pompiers																		
RDC	Garage	Oui																	
RDC	Bureaux	Oui																	
1er étage	Salle de réunions	Oui																	
	Tour de séchage	Non	AV	Amiante ciment sur 2 côtés															
			B																

Légende : ✶ Les fibro-ciments produits avant le 01/01/97 sont réputés contenir des fibres d'amiante.
☐ Les flocages, calorifugeages et faux-plafonds ont été diagnostiqués dans le cadre d'une autre mission (voir rapport correspondant).
1ère ligne E•• : Identifiant alphanumérique de l'échantillon prélevé sur site.
2ème ligne B : bon état ; D : dégradé ; 1 : contrôle périodique ; 2 : mesure d'empoussièrement ; 3 : travaux.

NOM et VISA de l'Opérateur : J.M. MIKULCIC

CETE apave alsacienne

Annexe 1
FICHE D'EXAMEN VISUEL - CONSTAT
Repérage selon l'Annexe 13-9 de l'Article R 1334-24

Site visité :

Commune de Vagney

Désignation du bâtiment :

Niveau	Localisation	Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	1. Parois verticales intérieures et enduits				2. Planchers, plafonds et faux-plafonds					3. Conduit, canalisations et équipements				4. Asc & m.ch	Laboratoire		
			Murs : ***Flocage**, projections et enduits, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment).*	Poteaux : ***Flocage**, enduits projetés, entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau-sandwich, carton + plâtre).*	Cloisons : ***Flocage**, projections et enduits, panneaux de cloison.*	Gaines et coffres verticaux : ***Flocage**, enduit projeté, panneaux de cloison.*	Plafonds : ***Flocage**, enduits projetés, panneaux collés ou vissés.*	Poutres et charpentes : *Projections et enduits.*	Gaines et coffres verticaux : ***Flocages**, enduits projetés, panneaux.*	**Faux-plafonds** : *Panneaux.*	Planchers : *Dalles de sol.*	Conduits de fluides [air, eau, autres fluides] : *Conduits, **calorifuge**, enveloppe de **calorifuges**.*	Clapets/volets coupe-feu : *Clapet, volet, rebouchage.*	Portes coupe-feu : *Joints (tresses, bandes).*	Vide-ordures : *Conduit.*	Trémies : ***Flocages**.*	Numéro(s) de(s) Bulletin(s) d'analyses des matériaux	Numéro(s) des échantillons contenant de l'amiante	Numéro(s) de(s) fiche(s) d'évaluation
	Logement instituteurs (G. Jar V.)																		
	Garderie 2006	Oui																	
	Sous sol	Oui																	
	2 appartements	Oui																	
	Studio	Oui																	
	Extérieur	Non	AV	Bardage amiante ciment côté ouest															
			B																

Légende : ✶ Les fibro-ciments produits avant le 01/01/97 sont réputés contenir des fibres d'amiante.
☐ Les flocages, calorifugeages et faux-plafonds ont été diagnostiqués dans le cadre d'une autre mission (voir rapport correspondant).
1ère ligne E•• : Identifiant alphanumérique de l'échantillon prélevé sur site.
2ème ligne B : bon état ; D : dégradé ; 1 : contrôle périodique ; 2 : mesure d'empoussièrement ; 3 : travaux.

NOM et VISA de l'Opérateur : J.M. MIKULCIC

CETE apave alsacienne

Annexe 1
FICHE D'EXAMEN VISUEL - CONSTAT
Repérage selon l'Annexe 13-9 de l'Article R 1334-24

Site visité :

Commune de Vagney

Désignation du bâtiment :

Niveau	Localisation	Absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	1. Parois verticales intérieures et enduits				2. Planchers, plafonds et faux-plafonds					3. Conduit, canalisations et équipements				4. Asc & m.ch	Laboratoire		
			Murs : ***Flocage**, projections et enduits, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment).*	Poteaux : ***Flocage**, enduits projetés, entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau-sandwich, carton + plâtre).*	Cloisons : ***Flocage**, projections et enduits, panneaux de cloison.*	Gaines et coffres verticaux : ***Flocage**, enduit projeté, panneaux de cloison.*	Plafonds : ***Flocage**, enduits projetés, panneaux collés ou vissés.*	Poutres et charpentes : *Projections et enduits.*	Gaines et coffres verticaux : ***Flocages**, enduits projetés, panneaux.*	**Faux-plafonds** : *Panneaux.*	Planchers : *Dalles de sol.*	Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) : *Conduits, **calorifuge**, enveloppe de **calorifuges**.*	Clapets/volets coupe-feu : *Clapet, volet, rebouchage.*	Portes coupe-feu : *Joints (tresses, bandes).*	Vide-ordures : *Conduit.*	Trémies : ***Flocages**.*	Numéro(s) de(s) Bulletin(s) d'analyses des matériaux	Numéro(s) des échantillons contenant de l'amiante	Numéro(s) de(s) fiche(s) d'évaluation
	Stade de Viaux																		
	Local entretien	Oui																	
	Chaufferie	Oui																	
	Douches	Oui																	
	Toilettes	Oui																	
	Toiture et auvent	Non	AV	Amiante ciment															
			B																
	Bibliothèque Trait d'union	Oui																	

Légende : ✶ Les fibro-ciments produits avant le 01/01/97 sont réputés contenir des fibres d'amiante.
☐ Les flocages, calorifugeages et faux-plafonds ont été diagnostiqués dans le cadre d'une autre mission (voir rapport correspondant).
1ère ligne E•• : Identifiant alphanumérique de l'échantillon prélevé sur site.
2ème ligne B : bon état ; D : dégradé ; 1 : contrôle périodique ; 2 : mesure d'empoussièrement ; 3 : travaux.

NOM et VISA de l'Opérateur : J.M. MIKULCIC